

SITUACIJA KOLOSIJEKA U LUCI PLO E
SA UCRTANIM TRAJNICAMA

MJ 1 : 1000

SITUACIJA KOLOSIJEKA br. EP - 3

TERMINAL
TEKUĆIH
TERETA

RANŽIRNA
SKUPINA 2

RANŽIRNA
SKUPINA 1

OBALA 5

OBALA 4

OBALA 3

OBALA 2

OBALA 0

OBALA 1

SITUACIJA KOLOSIJEKA
I KRANSKIH STAZA
U 'LUCI PLOE'

TRIPOD d.o.o. Split projektno, inženjersko, građevno
OBJEKT: KOLOSIJEKI I KRANSKE STAZE U LUCI PLO E
INVESTITOR: LU KA UPRAVA PLO E
PROJEKTANT: ĐUKIĆ LUKI . d.i.p.
PROJEKTANT: NATAŠA KOVA . d.i.p.
FAZA PROJEKTA: STUDIJA KOLOSIJEKA I KRANSKIH STAZA
SADRŽAJ: SITUACIJA SA TRAJNICAMA
MJERILO: 1:1000 T.D. 6/2001
DATUM: X 2001. LIST BROJ 33